

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA

EMANUEL HENRIQUE VIEIRA DE MOURA

PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE MONITORAMENTO E
TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES DE UMA GRÁFICA DE MÉDIO
PORTE

João Pessoa Novembro 2018

EMANUEL HENRIQUE VIEIRA DE MOURA

PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES DE UMA GRÁFICA DE MÉDIO PORTE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso Engenharia de Produção Mecânica do Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Engenheiro de Produção Mecânica.

Orientador: Profª Drª Lenita Villamarin Lopez

Lessa

M929p Moura, Emanuel Henrique Vieira de.

Proposta de Sistematização dos Processos de Monitoramento e Tratamento de Não Conformidades de uma Gráfica de Médio Porte / Emanuel

Henrique Vieira de Moura. -- João Pessoa: UFPB, 2018.

71 f. il.:

Orientadora: Profª Drª Lenita Villamarin Lopez Lessa.

Monografia (Curso de Engenharia de Produção Mecânica) Campus I - UFPB/Universidade Federal da Paraíba.

- 1. Gestão da qualidade. 2. Sistematização de processos.
- 3. Qualidade dos produtos. 4. Gráfica. I. Título.

UFPB/CT CDU: 685.5(043)

EMANUEL HENRIQUE VIEIRA DE MOURA

PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE MONITORAMENTO E TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES DE UMA GRÁFICA DE MÉDIO PORTE

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Coordenação de Graduação em Engenharia de Produção Mecânica da Universidade Federal da Paraíba — UFPB, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Engenharia de PRODUÇÃO MECÂNICA, defendido em 05/11/2018, em João Pessoa-PB, obtendo o conceito APROVADO, sob avaliação da banca examinadora a seguir:

Prof. Dra: Lenita Villamarin Lopez Lessa

(UFPB/ Orientadora)

Prof. Me: Jailson Ribeiro de Oliveira

Deux de Olivera

(UFPB/ Examinador Interno)

Prof.Dr: Ivson Ferreira dos Anjos

(UFPB/ Examinador Interno)

João Pessoa Novembro 2018

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus pelo dom da vida e por ter me proporcionado chegar até aqui.

Aos meus pais, por toda a dedicação, contribuindo diretamente para que eu pudesse ter um caminho mais fácil durante esses anos.

Agradeço aos professores que sempre estiveram dispostos a ajudar e contribuir para um melhor aprendizado.

À minha orientadora, disposta a me ajudar com a orientação deste trabalho.

Agradeço, também, aos meus amigos - em especial ao meu amigo Danilo.

À Gráfica objeto de estudo, que abriu as portas para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para que esse sonho se realizasse na minha vida.

RESUMO

Com a alta competitividade existente no mercado atual, para uma empresa ser bemsucedida e se manter no mercado, é necessário que se tenha uma capacidade de prover resultados e estabeleca um padrão de qualidade para atrair e fidelizar os seus clientes. Com esse objetivo, esse trabalho buscou apresentar soluções para sistematizar os processos para a melhoria na qualidade dos produtos de uma gráfica de médio porte, através das ferramentas e métodos da gestão da qualidade e, dos padrões estabelecidos pela NBR ISO 9001. Para tanto, foi realizada uma pesquisa aplicada com o propósito de apresentar soluções para problemas concretos, e com uma fundamentação teórica baseada em bibliografia de diversos autores, que abordam conceitos relacionados à qualidade, gestão da qualidade, padronização de processos, e ferramentas de gestão da qualidade. O estudo evidenciou falhas no processo de monitoramento da qualidade, e um grande número de não conformidades na gráfica no primeiro semestre de 2018, gerando custos financeiros elevados devido a retrabalhos e desperdícios. Foi constatado também a não efetividade no tratamento das não conformidades, visto que, eram realizadas apenas correções para eliminar a anomalia, e não ações corretivas com o objetivo de eliminar a causa da mesma. Por fim, os resultados foram satisfatórios, visto que, com a utilização das ferramentas e metodologias da gestão da qualidade e os requisitos estabelecidos pela ISO 9001, foi possível sugerir melhorias nos processos de monitoramento da qualidade e de tratamento de não conformidade.

Palavra-chave: Gestão da qualidade. Sistematização de processos. Qualidade dos produtos. Gráfica.

ABSTRACT

With the current high competitiveness in the current market, for a company to be successful and to remain in the market, it is necessary to have a capacity to deliver results and establish a quality standard to attract and retain their customers. With this objective, this work sought to present solutions to optimize the processes to improve the quality of the products of a medium-sized graphic, through the tools and methods of quality management, and the standards established by NBR ISO 9001. For this purpose, carried out an applied research with the purpose of presenting solutions to concrete problems, and with a theoretical basis based on bibliography of several authors, that approach concepts related to quality, quality management, standardization of processes, and quality management tools. The study evidenced failures in the quality monitoring process, and a large number of nonconformities in the graph in the first half of 2018, generating high financial costs due to rework and waste. It was also verified the non-effectiveness in the treatment of nonconformities, since only corrections were made to eliminate the anomaly, and not corrective actions with the objective of eliminating the cause of the same. Finally, the results were satisfactory, since with the use of the tools and methodologies of the quality management and the requirements established by ISO 9001, it was possible to suggest improvements in the processes of quality monitoring and nonconformity treatment.

Keyword: Quality Management. Systematization of processes. Product Quality. Graphic.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

OP - Ordem de produção

RNC - Registro de não conformidades

NBR - Norma brasileira

ISO - International Organization for Standardization

TQC - Total Quality Control

PCP - Planejamento e controle da produção

MTO – make to order

ABTG – Associação brasileira de tecnologia gráfica

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Macrofluxograma da gráfica	15
Figura 2 - Exemplo de fluxograma	23
Figura 3 - Relatório de produto não conforme	28
Figura 4 - Ciclo PDCA	29
Figura 5 - Método de solução de problemas - "QC STORY"	31
Figura 6 - Diagrama de Ishikawa	33
Figura 7 - Folha de verificação	34
Figura 8 - Exemplo de um Gráfico de Pareto	35
Figura 9 - Exemplo de Histograma	
Figura 10 - Exemplo de Gráfico de Controle	37
Figura 11 – Layout da Gráfica	
Figura 12– Processo de aprovação do produto	
Figura 13 - Formulário de registro de não conformidade	43
Figura 14 - Formulário de registro de não conformidade	
Figura 15 - Formulário de registro de não conformidade	45
Figura 16 - Inspeção do produto em processo	
Figura 17 - Check list de aprovação	
Figura 18 - Novo fluxo do processo de aprovação do produto	50
Figura 19 - Etiqueta de impressão	52
Figura 20 - Etiqueta de acabamento	
Figura 21 - Programação das máquinas	54
Figura 22 - Registro de inspeção	
Figura 23 - Fluxograma do processo de inspeção – Novo	
Figura 24 - Zona de não conformidades	
Figura 25 - Etiqueta de material interditado – Verso	
Figura 26 - Etiqueta de material interditado – Frente	
Figura 27 - RNC do software da gráfica	60
Figura 28 - RNC do software da gráfica	
Figura 29 - RNC do software da gráfica – Novo	
Figura 30 - RNC do software da gráfica – Novo	
Figura 31 – Diagrama de Ishikawa	
Figura 32 – 5 porquês	
Figura 33 - Plano de Ação – (5W2H)	67

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Símbolos gráficos de representação das atividades d	o processo22
Quadro 2 – Ciclo de medição	26
Quadro 3 - Classificação de desvios para não conformidades	52

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS	
1. 2 JUSTIFICATIVA	
1.3 OBJETIVOS	
1.3.1 Objetivo Geral	
1.3.2 Objetivo Específico	
1.4 METODOLOGIA	
1.4.1 A EMPRESA	
2. REFERÊNCIAL TEORICO	
2.2 ISO 9001	
2.3 TQC	
2.4 GESTÃO DE PROCESSOS	
2.4.1 Mapeamento dos Processos	
2.4.2 Padronização	24
2.5 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS	24
2.6 NÃO CONFORMIDADE	
2.7 O CICLO PDCA	
2.8 FERRAMENTAS DA QUALIDADE	
2.8.1 Diagrama de Ishikawa	32
2.8.2 Folha de Verificação	33
2.8.3 Gráfico de Pareto	34
2.8.4 Histograma	35
2.8.5 Gráfico de Controle	36
2.8.6 Plano de Ação (5W2H)	37
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	39
3.1 PROCESSOS PRODUTIVOS	
3.2 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS IMPRESSOS	
3.3 FALHAS DETECTADAS	
3.4 SUGESTÕES DE MELHORIA	
3.5 CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME	
3.6.1 Falhas Detectadas	
3.6.2 Sugestões de Melhoria	
•	
4 CONCLUSÕES	68

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAS

Com as constantes transformações econômicas e tecnológicas, fica cada vez mais clara a necessidade de as empresas adotarem métodos e ferramentas que garantam a qualidade em seus processos e produtos, tornando-as mais competitivas e produtivas. A qualidade dos produtos oferecidos passou a ser um requisito mínimo para que a empresa se mantenha no mercado, pois as tecnologias existentes padronizam, automaticamente, processos que, anteriormente, eram manuais e dependiam da mão de obra braçal e especializada dos profissionais. A qualidade é totalmente decisiva para que a empresa se diferencie positivamente da sua concorrência, e deve ocorrer desde o recebimento da matéria prima, até o produto final.

"As organizações convivem com resultados indesejáveis internos que acarretam grande variabilidade em seus processos, muitos dos quais não estão sob controle ou não são previsíveis" (EQUIPE GRIFO, 1996, p. 3). Para auxiliar no controle desses problemas ou resultados, têm-se o sistema da qualidade, que deve ser capaz de prover a garantia da qualidade aos clientes e sua própria administração. Deve ser capaz de estabelecer o que deve ser feito para atender, de forma preventiva à satisfação dos clientes e assegurar que realmente são realizadas as atividades necessárias para este fim (EQUIPE GRIFO, 1996).

Segundo a ABNT NBR ISO 9001 (2015), a adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica para uma organização que pode ajudar a melhorar seu desempenho global e a prover uma base sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável, onde sua implementação gera benefícios potenciais.

Os requisitos estabelecidos pela norma ISO 9001 auxiliam numa maior capacitação dos colaboradores, melhoria dos processos internos, monitoramento do ambiente de trabalho, verificação da satisfação dos clientes, colaboradores, fornecedores e entre outros pontos, que proporcionam maior organização e produtividade que podem ser identificados com facilidade pelos clientes. Portanto obter uma certificação na ISO 9001, significa reduzir os custos de diversas áreas,

assim como aumenta a eficiência dos processos interno, garantindo melhores oportunidades e maior competitividade frente aos mercados nacional e internacional. Para o consumidor, é de grande interesse ser atendido por empresas que têm a finalidade satisfazê-lo de forma estruturada e focada no aumento da sua satisfação, fornecendo produtos e serviços com qualidade.

1. 2 JUSTIFICATIVA

Segundo Camargo (2011), as organizações estão promovendo mudanças para serem mais produtivas e competitivas em seu mercado. Esse comportamento diferenciado se verifica principalmente em relação à qualidade.

Todos na organização devem estar envolvidos no processo de realizar a transformação. Por implicar em mudanças de cultura, ele deve ser visto como um processo que inicia pela alta direção e a partir da aceitação desta, disseminar em toda a organização, pois, não basta querer a mudança, é necessário praticá-la, em todos os níveis.

Por tal motivo, os programas de qualidade têm cada vez mais conquistado espaço em sua implantação nas organizações, até como pré-requisito de atuação.

Quando uma organização não possui seus processos padronizados, e não pratica critérios e métodos adequados para aferir e assegurar a qualidade dos seus produtos e serviços, a empresa se depara com dificuldades de manter um padrão de qualidade neste processo, e consequentemente, sofre problemas com custos gerados desnecessariamente.

O presente estudo justifica-se pela relevante importância de identificar e compreender como funcionam os processos de monitoramento e de tratamento de não conformidades dos produtos de uma empresa de médio porte no ramo gráfico, a fim de que se possa sistematizar esses processos visando fornecer, para a empresa e seus gestores, o aprimoramento dos processos de monitoramento e tratamento de não conformidades dos seus produtos, tornando a empresa ainda mais competitiva sem a perda de qualidade, buscando a redução do desperdício e o aumentando na agilidade e precisão de identificação dessas não conformidades.

Diante do risco de perda de mercado, retrabalho, desperdícios e insatisfação geral dos clientes, a pergunta norteadora do presente estudo é: como sistematizar os processos de monitoramento e tratamento de não conformidades de uma gráfica de médio porte?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Avaliar e descrever os processos de monitoramento da qualidade e de tratamento dos produtos não conformes da gráfica em estudo, identificando os pontos que podem ser alterados, sugerindo propostas para sistematização dos processos.

1.3.2 Objetivo Específico

- Analisar detalhadamente e descrever os processos de monitoramento e tratamento de não conformidades na área da qualidade;
- Identificar as falhas, tomando como base a NBR ISO 9001;
- Elabora e descrever as mudanças;

1.4 METODOLOGIA

Quanto a sua natureza, este estudo, é classificado como uma pesquisa aplicada. Conforme Vergara (2010), a pesquisa aplicada é motivada pela necessidade de solucionar problemas concretos, com finalidade prática, objetiva gerar conhecimentos para aplicação. O levantamento teórico do trabalho busca contextualizar a gestão da qualidade, suas metodologias e ferramentas, para a aplicação prática, com foco na solução dos problemas identificados na empresa, que busca o seu certificado na ISO 9001.

Em relação aos objetivos, este estudo é classificado como exploratório, pois o seu propósito é aumentar os conhecimentos dos problemas em questão. A pesquisa exploratória objetiva gerar um maior entendimento do tema investigado, visando uma

maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito e estabelecendo presunções, envolvendo levantamento bibliográfico, reuniões com pessoas que possuem experiências práticas com o problema analisado, definindo o problema e constituindo prioridades para futuras pesquisas (VERGARA, 2010).

Já quanto à sua abordagem, o estudo assume traços qualitativa, na busca das características dos processos de monitoramento e tratamento de não conformidades dos impressos.

Para Hair Jr et al (2005), as características qualitativas são aquelas sem ênfase na atribuição de números, e proporcionam um melhor entendimento do problema, pois exploram os resultados da investigação e definem o problema determinando uma abordagem mais adequada no seu contexto

As informações necessárias foram coletadas em setembro de 2018, através do software da gráfica, que permite a visualização do número de não conformidades por data e por setor. Também foram realizadas coleta de dados através de entrevistas com os gestores da gráfica, os estagiários e profissionais envolvidos diretamente com o setor da qualidade.

1.4.1 A EMPRESA

O presente estudo foi realizado em uma gráfica de médio porte, situada na localidade de João Pessoa, que conta com um quadro de 190 colaboradores e que possui em seu portfólio impressos gráficos como editoriais, lâminas, rótulos e sacolas.

A empresa foi fundada em 11 de julho de 1983 e atua praticamente em todo Nordeste, com foco principal no atendimento do varejo, promocional e personalizado. Desde meados de 2006 está instalada em uma nova e moderna sede com mais de 4.000 m².

Hoje, a organização figura entre as maiores gráficas planas do país. O investimento em tecnologia é constante, e seu parque gráfico é considerado um dos mais completos e modernos do país no seu segmento de atuação.

A logística, toda efetuada com frota própria rastreável garante a agilidade nas entregas fracionadas em vários pontos. Pela localização geográfica, a empresa tem como atender com velocidade os estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio

Grande do Norte e Ceará. Com pedidos bem programados, consegue-se também atender com qualidade os estados da Bahia, Sergipe, Piauí e Maranhão.

Com o intuito de ganhar a confiança dos seus clientes, a gráfica está se reestruturando, estabelecendo melhorias com o auxílio de uma equipe formada por coordenadores e estagiários, para obter a certificação na ISO 9001.

O macrofluxograma da empresa, encontram-se na figura seguinte.




Figura 1 - Macrofluxograma da gráfica

Fonte: Elaboração própria, 2018

A sequência dos processos, começa nas vendas, passando sequencialmente pelo orçamento, triagem, PCP (Planejamento e Controle da Produção), consultoria de dados de estoque de materiais. Em seguida é feito a emissão da OP (Ordem de Produção) que age em paralelo com a requisição do material e a emissão de ordem de compra caso não tenha o material em estoque. Logo após é realizado o processo

de pré-impressão que ocorre em paralelo com o corte inicial do papel, adiante é efetivado a impressão, acabamento, embalagem, sendo finalmente expedido para o cliente. Existem ainda produtos que não seguem esta sequência, pois alguns impressos já saem do processo de impressão já finalizados para o setor de embalagem

A maioria dos produtos da gráfica são feitos em *make to order* (MTO), em que o produto apenas é impresso após haver uma encomenda do cliente. Esta estratégia contribui para a diminuição dos estoques de produto acabado e produto intermédio.

Durante a primeira etapa do estudo procurou-se compreender como funcionava os processos de monitoramento da qualidade e de tratamento de não conformidade. Dando continuidade ao estudo, evidenciou-se falhas nos processo de monitoramento da qualidade, e um grande número de não conformidades na gráfica no primeiro semestre de 2018, gerando custos financeiros elevados devido a retrabalhos e desperdícios. Foi constatado também a não efetividade no tratamento das não conformidades, visto que, eram realizadas apenas correções para eliminar a anomalia, e não ações corretivas com o objetivo de eliminar a causa da mesma. A partir das identificações das falhas foram apresentadas soluções para sistematizar os processos de monitoramento da qualidade e tratamento de não conformidades.

2. REFERÊNCIAL TEORICO

2.1 QUALIDADE

A qualidade, conforme Martins e Laugeni (2005), passou a ser uma ferramenta para o benefício competitivo a partir do início da década de 1970, com as indústrias japonesas que passaram a usar os princípios de W. E. Deming. Ótimos serviços, com um nível elevado da qualidade, aliados a preços competitivos, garantiram às empresas japonesas uma parte do mercado mundial.

De acordo com Paranhos Filho (2007), as várias interpretações dadas ao termo qualidade podem inclusive gerar problemas para empresa e, por tal motivo é preciso um entendimento adequado da expressão para que seja exercitada de forma correta.

Na busca pelo significado real da qualidade, vários autores procuram defini-la, de acordo com os seus diferentes pontos de vista. (CROSBY, 1979), possuía uma visão mais generalista sobre a qualidade, definindo-a como atendimento a requisitos, e defendendo a ideia de que o gestor não deve se preocupar com percepções subjetivas de qualidade como 'agradar o cliente', mas sim focar-se no atendimento aos requisitos e especificações do produto. A satisfação do cliente seria consequência direta do atendimento a esses requisitos. Já Deming (1986), entendia a qualidade mais como atributo da percepção do cliente, e segundo o autor a qualidade de um produto é definida por meio da percepção do cliente final daquele produto. Um produto pode atender a todas as especificações técnicas e ser vendido a um preço apropriado, mas se não for valorizado pelo cliente, não tem qualidade.

E em um cenário mais recente, Araújo (2007) defende a qualidade como a busca pela perfeição, visando agradar os clientes que são cada vez mais exigentes e conscientes da quantidade de organizações e o que elas têm para oferecer. Daí a necessidade de ver a gestão da qualidade total, como uma ferramenta de apoio ao alcance de vantagens competitivas.

A empresa deve se prevenir, principalmente no que diz respeito ao atendimento de seus clientes, que tem reflexos diretos na qualidade. Porém, o que pode ser um serviço de boa qualidade para um cliente, pode ser considerado como um serviço de péssima qualidade por outro. Existem, também, organizações que em suas atividades, contemplam dois elementos fundamentais: serviço e produto e muitas vezes, se

misturam, como é o caso dos supermercados, que devem observar os elementos que os compõem (LAS CASAS, 1999).

2.2 ISO 9001

A International Organization of Standarization (ISO) é uma organização internacional de padronização, formada por diversos países, que cria e mantém normas para a padronização das mais diversas atividades. Dentre estas normas, são as normas série 9000 que descrevem sobre os Sistemas de Gestão da Qualidade.

Em 1987, a ISO lançou a família de normas ISO 9000, fortemente baseada nas normas britânicas da qualidade e nas experiências e contribuições de especialistas e representantes de diversos países. No ano de 1994, foi realizada a primeira revisão geral, a fim de melhorar sua interpretação, sendo considerada superficial, pois foram feitas apenas pequenas adequações formais. Em 2000 ocorreu a segunda revisão, mais significativa, tendo ênfase nos aspectos industriais e de serviços (MARSHALL, et al, 2003)

A certificação é realizada por um organismo de certificação, que deve estar credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). E entre seus variados organismos credenciados, destaca-se a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que é um instituto privada, sem fins lucrativos, e considerada o único fórum de normalização, em âmbito nacional, sendo responsável pela produção de normas nacionais e pela representação brasileira na ISO (MARSHALL, et al).

A norma ISO 9001 é a principal norma da família ISO 9000. Ela especifica os requisitos necessários para uma organização implantar um Sistema de Gestão da Qualidade quando esta precisa demonstrar sua capacidade para fornecer produtos de forma coerente ou quando pretende aumentar a satisfação do cliente por meio da efetiva aplicação do sistema (NBR ISO 9001, 2000).

Em relação à edição de 2008, a última edição, de 2015, trouxe algumas alterações importantes na estrutura de requisitos. Apesar do maior número de cláusulas, não houve alteração significativa dos requisitos, mas sim uma adaptação.

A finalidade é, segundo a ISO, alinhar a estrutura de requisitos, texto e terminologia com os outros sistemas de gestão da ISO (CARPINETTI, 2016).

2.3 TQC

O controle da qualidade total (TQC) é um sistema gerencial, que parte do reconhecimento das necessidades das pessoas, estabelecimento de padrões para atendimento destas necessidades, visando manter esses padrões em excelente funcionamento e identificando melhorias para os mesmos, a partir de uma visão cultural e estratégica (CAMPOS, 1999).

O significado do TQC (*Total Quality Control*), conforme Campos (1992) pode ser mais bem entendido se é feita uma simples equação:

TQC = (CONTROLE + QUALIDADE) TOTAL

TQC = 'CONTROLE TOTAL + QUALIDADE TOTAL'

De acordo com Campos (1992) o TQC tem como propósito superar as expectativas não só dos clientes, mas de todos os interessados, além disso, identificar todos os problemas críticos e tratá-los de forma prioritária, baseando-se em fatos e não somente em experiências, atuando diretamente na causa do problema, priorizando a qualidade do produto e/ou serviço, e garantindo a preservação da empresa.

Conforme Limeira, Lobo e Marques (2015) a qualidade total não é apenas uma metodologia de trabalho, é uma espécie de comprometimento máximo de toda cadeia de valores em estar fazendo sempre o melhor. Uma empresa que se dispõe a praticar uma política de gestão voltada para a qualidade total tem consciência de que o seu curso deve ser reavaliado periodicamente com foco na realidade do cliente. Falar de qualidade total não é tão simples, não basta a organização adotar o processo internamente em todos os níveis da empresa, ela também deve estender para seus clientes, fornecedores, distribuidores e demais parceiros.

A padronização para a implantação da qualidade total nas organizações pode ser determinada através das diretrizes contidas nas Normas ISO. A padronização do processo a partir da implantação de sistemas de gestão da qualidade, como a ISO 9001, está ligada ao conceito do TQC, atender as normas da ISO, promove melhoria

contínua dos processos internos, da capacitação dos colaboradores, do ambiente de trabalho constantemente monitorado e da verificação da satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores.

Segundo Campos (2004) são necessários métodos que possam ser utilizados por todos em direção aos objetivos de sobrevivência da empresa. Estes métodos devem ser aprendidos e praticados por todos. Este é o princípio da abordagem geral do TQC.

Conforme Campos (2004) o controle da qualidade total é regido pelos seguintes princípios básicos:

- Produzir e fornecer produtos ou serviços que atendam concretamente as necessidades do cliente;
- Garantir a sobrevivência da empresa por meio do lucro contínuo adquirido pelo domínio da qualidade;
- Identificar o problema mais crítico e solucioná-lo pela mais alta prioridade;
- Falar, raciocinar e decidir com dados e com base em fatos;
- Gerenciar a empresa ao longo do processo e não por resultados;
- Reduzir metodicamente as dispersões por meio do isolamento de suas causas fundamentais;
- O cliente é o rei. Não permitir a venda de produtos defeituosos;
- Procurar prevenir a origem de problemas cada vez mais a montante;
- Nunca permitir que o mesmo problema se repita pela mesma causa;
- Respeitar os empregados como seres humanos independentes;
- Definir e garantir a execução da Visão e Estratégia da Alta Direção da empresa;

2.4 GESTÃO DE PROCESSOS

De acordo com Campos (2004), o primeiro passo para se entender o controle de processos é a compreensão do relacionamento causa-efeito. Já Lobo (2010),

afirma que processos são atividades que estão associadas e que transformam insumos de entrada em elementos de saída. Scartezini (2009) diz que todo serviço ou produto que é oferecido não existiria se não fosse os processos.

Scartezini (2009) salienta que, para que se possa gerenciar os processos é necessário entender quais são os tipos e como eles funcionam, pois, cada processo tem características específicas, que necessitam um gerenciamento eficaz para que se possa obter os melhores resultados possíveis.

Segundo Campos (2004) existem vários processos dentro de uma empresa, que também pode ser considerada como um macroprocesso. Por exemplo, uma fábrica de latas. Ela é um processo que tem uma serie de causas que provoca um efeito principal, a lata. As causas são mão de obra, máquinas, matérias-primas, método de fabricação e outros insumos, causas essas que levam ao resultado final, ou o efeito. Por outro lado, o processo, 'fábrica de latas' é dividido em outros processos menores, que compõem o fluxo da fábrica, como por exemplo: a compra de matéria-prima, corte, solda, pintura, embalagem, etc. que conduzirão a obtenção do produto final.

De acordo com Souza e Abiko (1997), é possível criar padronizações dos processos, o que ajuda a reduzir desperdícios, retrabalhos e custos. Mas para que sejam atingidos esses benefícios é necessário não somente a elaboração dos padrões, mas a sua efetiva utilização.

Os sistemas de gestão da qualidade têm por objetivo identificar, compreender e gerenciar os processos com o objetivo de se atingir objetivos comuns. Dessa forma, é possível compreender de uma maneira mais ampla a interdependência entre os processos e alinhar metas individuais com os objetivos-chaves da organização (MELLO et al, 2009). Em vista disso, algumas empresas com o intuito de implantar sistemas de gestão da qualidade de maneira eficaz buscam por certificações, como por exemplo, nas normas ISO, como forma de atestar sua qualidade.

Segundo Limeira, Lobo e Marques (2015), a ISO 9001 tem por função mencionar requisitos, padrões utilizados para a implantação de um sistema de gestão da qualidade que pode ser usado para alcançar um certificado. Porém na prática, essa norma acaba funcionando como um modelo geral para a gestão da qualidade, a partir do mapeamento, padronização, controle e melhoria dos processos produtivos.

2.4.1 Mapeamento dos Processos

De acordo com Carvalho e Paladini (2012), para que seja possível uma gestão dos processos de maneira correta, é necessário, inicialmente, a realização de um mapeamento desse processo. Esse tipo de ação ajuda a conhecer melhor os processos, com maior detalhe de tudo que ocorre durante as etapas de produção de algum serviço ou produto.

Segundo Wales (2005), os mapas de processos são diagramas que mostram em diferentes níveis de detalhe o que uma organização faz ou como ela presta algum serviço. O mapeamento mostra as principais atividades que compõem cada processo.

De acordo com Scucuglia (2008), é necessário que se entenda todos os processos, subprocessos, macroprocessos, atividades e as tarefas, para que se possa realizar um mapeamento eficaz.

Carpinetti (2012) afirma que os mapas de processos podem ser expressos por meio de formas escritas, como fluxogramas, nos quais devem ser mostradas as atividades realizadas pelo processo, bem como as entradas e saídas.

Os fluxogramas podem ser elaborados para apresentar de forma resumida e lógica a descrição do processo identificando as atividades realizadas. Ao preparar um fluxograma, são empregados alguns símbolos para representar as atividades realizadas, esses símbolos estão exibidos no Quadro 1.

Operação (processo)

Ponto de decisão

Final do processo

Quadro 1 – Símbolos gráficos de representação das atividades do processo

Fonte: Dados adaptados do software Bizzagi Modeler

Segundo (Slack et al., 1997) o propósito do fluxograma é garantir que todos os estágios do processo estejam inseridos no fluxo, para a sua análise e melhoramento, todos devem estar em uma sequência lógica, e, o mais importante, o fluxograma destaca áreas problemas, onde não existe nenhum procedimento definido para agir com um conjunto de circunstâncias que podem ocorrer, tornando as suas etapas compreensíveis, fáceis de serem gerenciadas e melhoradas quando necessário.

A Figura 2 abaixo mostra um exemplo de fluxograma do processo de recebimento de um imóvel para corretagem, para demonstração e entendimento da ferramenta.




Figura 2 - Exemplo de fluxograma

Fonte: Associação de Ensino Dom Bosco, 2018

.

2.4.2 Padronização

A padronização é uma técnica que objetiva reduzir a variabilidade dos processos de trabalho sem prejudicar sua flexibilidade. Ela complementa o mapeamento dos processos considerados críticos. Segundo Alves (2010), para definir quais processos são críticos, é necessário avaliar a abrangência dos impactos causados pelos mesmos no resultado do produto/processo final e dos ganhos em padronizá-los. Essa fase é um importante filtro para a padronização, pois evita que atividades simples, corriqueiras e de baixa significância se transformem em trabalhos complexos e passíveis a erros.

A padronização é fundamental para atingir a qualidade total, é através dela que se consegue a previsibilidade e manutenção dos resultados. Um processo padronizado nos leva à estabilidade dos resultados. Com a padronização diminuemse as dispersões e os resultados tornam-se previsíveis

A implantação da gestão da qualidade total, bem como da ISO 9000, envolvem a padronização de processos, ela fornece um conjunto de requisitos que, se forem bem implementados, darão mais confiança de que a empresa é adequada para fornecer regularmente produtos e serviços que: Atendem às necessidades e expectativas de seus clientes; e estão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

2.5 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS

Monitoramento e medição são elementos chave da norma ISO 9001:2015 como era na versão 2008 da norma. De acordo com a NBR ISO 9001(2015) os dois elementos, monitoria e medição são definidos separadamente como se segue:

- Monitoramento: a situação de um Sistema, processo ou atividade;
- Medição: o processo de determinar um valor.

Segundo a ABNT ISO 9001 (2015) A organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessárias para assegurar resultados válidos, deve também determinar

quando o monitoramento e a medição devem ser realizados, e quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados.

Toda informação gerada por uma organização é de fundamental importância para o planejamento com foco no desempenho de um processo. Uma atividade somente pode ser controlada e monitorada quando mensurada, ou seja, quando ocorre um processo de medição de índices de desempenho.

O ciclo PDCA (ferramenta de melhoria contínua), por exemplo, geralmente utilizado como processo fundamental do ciclo de melhora contínua, estabelece medições para ocorrer, além de compor um elemento útil de ajuda no próprio sistema de medição. (OAKLAND, 1994)

Segundo Martinelli (2009) para compreensão da necessidade de medição de desempenho, entretanto, é fundamental responder a quatro questões básicas:

Quadro 2 - Ciclo de medição

Por que medir?	Para assegurar que os requisitos do cliente foram atendidos; Para ter capacidade de estabelecer objetivos razoáveis e atingi-los; Para fornecer padrões de comparação; Para identificar e ressaltar problemas de qualidade; Para identificar custos de qualidade;
O que medir?	Eficácia do processo; Eficiência do processo; O impacto e a produtividade; Custos de má qualidade; Dados econômicos; Informações de pesquisas de clientes e colaboradores;
Onde medir?	No componente humano; No componente técnico; No componente do negócio;
Como medir?	Através da eficácia e eficiência; Da produtividade; Da qualidade; Do impacto;

Fonte: Adaptado de Martinelli (2009).

O monitoramento e medição do produto devem ser realizados em estágios apropriados do processo de realização do mesmo (início, meio e/ou fim), de acordo com as providências planejadas pela organização. As evidências desse monitoramento devem ser mantidas, podendo ser utilizados formulários ou etiquetas de identificação para apontamento desse processo (MELLO et al, 2009).

As medições e o monitoramento realizados devem ser previamente planejados, no que diz respeito ao método, responsável e periodicidade apropriados. Mello et al (2009) complementam que essas medições devem ser utilizadas tanto para gerenciamento de operações diárias quanto para projetos de ruptura, de acordo com a visão e os objetivos estratégicos da organização.

Dessa maneira, fica claro que para ser eficaz, você também deve ser capaz de planejar, revisar e tomar ações sobre os processos de medição e monitoramento e recursos que você precisa para assegurar o sucesso.

2.6 NÃO CONFORMIDADE

O controle de produto não conforme é um requisito que se preocupa em evitar que um produto ou serviço que não esteja em conformidade deixe de ser identificado nos processos internos da organização e acabe por ser entregue ao cliente, podendo ocasionar transtornos e gerando insatisfação dos clientes diante à organização. A identificação dos produtos não conformes pode acontecer no recebimento dos produtos e no processo produtivo antes ou após o produto ser entregue ao cliente (MELLO, et al, 2002).

A NBR ISO 9001 (2015) diz que a organização deve tomar ações apropriadas baseadas na natureza da não conformidade e em seus efeitos sobre a conformidade de produtos e serviços. Isso deve também se aplicar aos produtos e serviços não conformes detectados após a entrega de produtos, durante ou depois da provisão de serviços.

A ISO 9000:2005 define não conformidade como "não atendimento a um requisito"; e requisito como "necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória".

Segundo a NBR ISO 9001 (2015) ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a organização deve tomar ação para controlá-la e corrigi-la avaliando a necessidade de ação para eliminar a(s) causa(s), a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar.

A identificação da não conformidade, assim como a sua natureza e outros aspectos relevantes para sua análise, deve ser completa, legível e acessível, a fim de deixar claro que o produto não deve ser utilizado (SOUSA, 2012). Segundo a NBR ISO 9001 (2015), também deverão ser estabelecidos procedimentos documentados. Nesses casos, relatórios de produto não conforme podem ser feitos, de acordo com a Figura 3, como uma maneira de registrar todas as informações relacionadas ao produto.

	RELATÓ	RIO DE AÇÃ	io corre	TIVA 8 pa	ssos		N°
1 – IDENTIFICA	CÃO DO P	ROBLEMA					7.
	RETIVA		REVENTIVA				
ORIGEM:	DADOS INFO	RMATIVOS		in.		S)	- 8
()PRODUTO	Código do Pr	oduto:	2	Lote:		Rastr.:	Quant.:
() AUDITORIA	Item da Norm	a:	- 12				
() MATERIAL	Fornecedor:		Rastr:_	NE:	- 1	Quantida de:	Prazo Resp.:
() RECLCLIENTE	Cliente:		Motivo: () Qualidad	e () Prazo	() Atendimen	to () outros
() OUTROS	_						-
							4
2 – DADOS DE I							
RNC N°	EN	REGUE POR:		SETOR		DATA:	
EMISSOR:		DATA: :			INATURA:		
3- DESCRIÇÃO DA N	ÃO CONFORM	IDADE: Descrev	ver o setor qu	e originou o	problema,	operador, período	, máquina utilizada
4 – AÇÃO DE CONTE	NÇÃO: Descre	ver a ação a se	r implementad	la de modo a	a resolver a	não - conformida	de de imediato.
RESPONSÁVEL					DATA		
5 - EXTENSÃO DA N	AO CONFORM	IDADE:					
6 – CAUSA(S) DA NÂ	ÁO CONFORMI	DADE					
7 – AÇÃO CORRETIV	/A DEFINITIVA	NI .					
AÇÃO		1	RESPONS	ÁVEL	DA	TA PREVISTA P	IMPLEMENTAR
			L'espirencia de la constitución	2-Suranoste			() () () () () () () () () ()
							20
					8		

Figura 3 - Relatório de produto não conforme

Fonte: pt.scribd.com

Os tópicos descritos na figura que ilustra o relatório de produto não conforme, são referentes as etapas de identificação do problema, dados de emissão da não conformidade, descrição da não conformidade, ação de contenção, extensão da não conformidade, identificação das causas do problema e ação corretiva.

2.7 O CICLO PDCA

O ciclo PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua, ou seja, quando é identificado um problema ou uma oportunidade de melhoria, as etapas são realizadas através de um processo contínuo, que podem ser visualizadas na Figura 4.



Figura 4 - Ciclo PDCA

Fonte: Adaptado, Campos (2004)

Segundo Campos (2004) os termos no Cicio PDCA tem o seguinte significado:

- Planejamento (PLAN) Estabelecer metas sobre os itens de controle e estabelecer a maneira (o caminho, o método) para atingir as metas propostas. Esta é a fase do estabelecimento da 'diretriz de controle'.
- Execução (DO) Execução das tarefas exatamente como prevista no plano e coleta de dados para verificação do processo. Nesta etapa é essencial o treinamento no trabalho decorrente da fase de planejamento.
- Verificação (CHECK) A partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado alcançado com a meta planejada.
- Atuação corretiva (ACTION) Esta é a etapa onde o usuário detectou desvios e atuara no sentido de fazer correções definitivas, de tal modo que o problema nunca volte a ocorrer.

Para Campos (2004) a solução dos problemas da empresa, ou a melhoria dos resultados da empresa, deve ser feita de forma metódica e com a participação de todos (todos devem estar envolvidos na solução de algum problema da empresa. É da mais alta importância que, sendo o método de solução de problemas parte do próprio método de 'controle', todas na empresa (do presidente ao operador) sejam exímios solucionadores de problemas. Este o princípio do 'gerenciamento participativo'.

O Método de Análise e Solução de Problemas (MASP), também conhecido como QC STORY é, portanto, um desdobramento do PDCA, uma forma sistemática de realização de ações corretivas e preventivas para eliminar problemas (FREITAS, 2009). É um método baseado em uma sequência de oito etapas, utilizadas, segundo Santos (2004) para identificar, analisar e solucionar problemas, de modo a evitar reincidências, através do uso da metodologia PDCA e das ferramentas de qualidade. Completado o Ciclo do PDCA de melhoria de processos e padronizada a rotina, a QC STORY poderá ser novamente utilizada quando da necessidade de solução de novos problemas que possam vir a acometer o processo padronizado, de forma a serem mantidos os resultados inicialmente definidos.

A Figura 5 mostra a utilização do PDCA para as melhorias, que se constitui no método de solução de problemas. Segundo (Campos, 2004) este método e possivelmente o mais importante dentro do TQC, deveria ser dominado por todas as pessoas da empresa, do Presidente aos Operadores, é a arma mais importante para a alta direção da empresa e a base para a realização das diretrizes colocadas pelo planejamento estratégico.

PDCA	FLUXOGRAMA	FASE	OBJETIVO
	1	ldentificação do problema	Definir claramente o problema e reconhecer a sua importância.
P	2	Observação	Investigar as características específicas do problema com uma visão ampla e sob vários pontos de vista.
•		Análise	Descobrir as causas fundamentais.
4		Plano de ação	Conceber um plano para bloquear as causas fundamentais.
D	5	Ação	Bloquear as causas fundamentais.
_	6	Verificação	Verificar se o bloqueio foi efetivo.
С	NÃO ?	O bloqueio foi efetivo?	
A 7		Padronização	Prevenir contra o reaparecimento do problema.
A	8	Conclusão	Recaptular todo o processo de solução do problema para trabalho futuro.

Figura 5 - Método de solução de problemas - "QC STORY"

Fonte:Campos (2004)

Este trabalho irá utilizar apenas as quatro primeiras etapas da metodologia: a identificação do problema, observação, análise e o plano de ação (as numerações 1,2,3 e 4 do fluxograma).

2.8 FERRAMENTAS DA QUALIDADE

As Ferramentas da Qualidade podem ser definidas como técnicas que melhoram a qualidade dos processos e consequentemente dos produtos e serviços em uma organização. São empregadas com o objetivo de analisar, mensurar e propor soluções para problemas que podem gerar resultados negativos em uma empresa. Existem sete principais ferramentas, sendo elas:

2.8.1 Diagrama de Ishikawa

Também conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama de espinha de peixe, foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa, este esquema foi desenvolvido de modo a se obter um gráfico de fácil interpretação indicando a relação entre um efeito e as causas que geram esse efeito, visualizando todas as causas, contribuindo para a eliminação dos efeitos a um nível desejado, embora na maioria dos casos, a intenção é fazer com que os efeitos sejam efetivamente eliminados, evitando sua reincidência. Sua confecção pode parecer complicada, mas seus efeitos na melhoria dos processos são visivelmente surpreendentes (LIMEIRA, LOBO, MARQUES, 2015).

A Figura 6 mostra o exemplo de Diagrama de Causa e Efeito já montado.




Figura 6 - Diagrama de Ishikawa

Fonte: Toledo (2012)

A figura ilustrada mostra como o principal problema em análise, as quebras frequentes no carro e as principais causas que possivelmente provocam esse efeito.

2.8.2 Folha de Verificação

As folhas de verificação são formulários usados para o registro de dados que serão analisados, facilitando sua avaliação. A lista de verificação é utilizada especialmente na prática de pesquisa que faz parte do processo de avaliação, é uma das ferramentas para aferir a condição do que não tem controle. A natureza fechada das respostas fornece um número objetivo e limitado, mas também elimina a informação benéfica, pois não conseguem captar todos os detalhes e peculiaridades. Antes da coleta dos dados, deve-se ter claros os objetivos do trabalho, ou seja, a finalidade das informações que serão coletadas, para elaborar uma boa lista, deve se pense em detalhes e singularidades que deseja capturar (LIMEIRA, LOBO, MARQUES, 2015).

FOLHA DE CHECAGEM – DEFEITOS DO EIXO						
Produto: MOTOR AH2	Data: 10/03	I dentificação:				
Área: MONTAGEM 10	Período: 12:00-24:00	Alberto				
	Horas	DEFEITOS				
DEFEITOS	CHECAGEM	DEFEIT OS OBSER VADOS	TOTAL			
1. Flexão	////	0-1-0-0-1	2			
2. Riscos	///	1-0-0	1			
3. Furos	////	0-0-0-1	1			
4. Manchas	//	0-2	2			
TOTAL			6			

Figura 7 - Folha de verificação

Fonte: Alencar (2008)

A Figura 7 acima, mostra o exemplo de uma folha de verificação, onde são descritos os defeitos do produto em análise, a quantidade de amostras retiradas e o número de defeitos observados.

2.8.3 Gráfico de Pareto

Segundo Limeira, Lobo e Marques (2015) o gráfico de Pareto é um gráfico de barras, onde as barras representam os fatores correspondentes a qualquer quantidade, essas são ordenadas do maior para o menor (em ordem decrescente) e da esquerda para a direita. Este tipo de diagrama, é usado principalmente para Saber qual é o fator ou fatores mais importantes do problema, determinar as causas do problema, decidir os elementos que precisam ser melhorados e verificar se obteve o efeito desejado em comparação com o gráfico de Pareto inicial.

A utilização do Diagrama de Pareto é contínuo e iterativo, uma vez que é solucionado os problemas mais críticos, uma análise mais aprofundada revela que alguns problemas anteriores considerados menos importantes tornam-se vitais (LIMEIRA, LOBO, MARQUES, 2015).

A Figura 8 elucida um exemplo da utilização do Gráfico de Pareto.




Figura 8 - Exemplo de um Gráfico de Pareto

Fonte: Toledo (2012)

A figura acima representando um exemplo do Gráfico de Pareto, ilustra a frequência das causas que provocam furos em pneus de caminha, onde é possível observar que, buracos na estrada são responsáveis por mais de 70% desse efeito.

2.8.4 Histograma

O Histograma (Figura 9) é um gráfico de barras verticais formado a partir da distribuição de frequências de um determinado evento. Sendo possível avaliar as variações de um evento de acordo com sua intensidade. A montagem do histograma depende da escolha de um processo e da definição de um indicador de desempenho que deverá ser tomado como base. Também deve ser determinado o período que será feita a análise ou a quantidade de dados que serão utilizados (RODRIGUES, 2010).




Figura 9 - Exemplo de Histograma

Fonte: Toledo (2012)

A figura exemplificada acima, representa um histograma truncado. Neste tipo de histograma, o valor ou classe ao qual corresponde a maior frequência coincide com uma das extremidades do histograma.

2.8.5 Gráfico de Controle

É um Gráfico usado com objetivo monitorar o desempenho de um processo com saídas frequentes, ou seja, fornece uma visão sobre um processo em execução. Segundo Limeira, Lobo e Marques (2015), o gráfico de controle é uma ferramenta utilizada para analisar um processo e suas variações ao longo do tempo. Essa ferramenta dispões de uma linha central para média, uma linha superior para o limite de controle superior e uma linha inferior para o limite de controle inferior. Essas linhas são realizadas a partir dos dados históricos, e ao comparar os dados atuais com essas linhas estabelecidas, você pode tirar conclusões sobre a variação do processo, se ele é consistente, se está sob controle ou se é imprevisível estando fora do controle, afetado por causas especiais. Quando você inicia um novo gráfico de controle, o processo pode estar fora de controle. Como os limites de controle são calculados com

base na variação do processo, quando a variação diminui, os limites de controle devem ser recalculados para refletir a nova variação menor.

A Figura 10 ilustra um exemplo do Gráfico de Controle.



Figura 10 - Exemplo de Gráfico de Controle

Fonte: Toledo (2012)

A figura acima mostra um gráfico de controle p. Segundo Toledo (2012) Um gráfico de controle p só deve ser empregado para amostras com um número 'n' de elementos maior que 10/p', onde p' representa a porcentagem de não conformes numa amostra. Essa medida é adotada para assegurar que uma variável controlada, p', siga uma distribuição de probabilidade aproximadamente normal.

2.8.6 Plano de Ação (5W2H)

Plano de ação ou 5W2H, é a ferramenta utilizada para o planejamento de uma determinada ação a ser tomada, capaz de orientar as diversas ações que deverão ser implementadas, essa pode também ser utilizada para descrição de algum problema do qual se necessite de um aprofundamento mais amplo para chegar a sua causa raiz.

A ferramenta 'Plano de Ação' atua como referência para sustentar às decisões, desta forma permite a realização do acompanhamento, do incremento ou desenvolvimento de um determinado projeto (OLIVEIRA, 1996). O 5W2H trata de um

documento que, preenchido passo a passo apresenta as ações que devem ser tomadas e seus respectivos responsáveis pela execução.

Os planos de ação necessitam ser estruturados, procurando permitir a identificação de forma rápida e eficaz, dos elementos indispensáveis para a implementação de um projeto. Estes elementos são identificados pelo 5W2H, que confere os 5W e os 2H, listados na sequência (OLIVEIRA, 1996):

- Why Por que esta tarefa é necessária?
- What Quais são as contramedidas para eliminar o problema?
- How Qual é o método de execução desta tarefa?
- Where Onde será executada a tarefa?
- When Quando será executada a tarefa? Prazo máximo.
- Who Quem é o responsável pela execução da tarefa?
- How much Quanto custa? Quais os recursos necessários?

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo será apresentado o processo produtivo da gráfica. Além disso, será avaliado como um sistema de gestão da qualidade pode garantir a qualidade e melhoria dos seus processos e produtos através do monitoramento da qualidade e do tratamento de não conformidades, bem como o desenvolvimento de propostas para impulsionar a melhoria desses processos.

3.1 PROCESSOS PRODUTIVOS

A primeira etapa de um fluxo de produção, é responsável por receber arquivos dos clientes e prepará-lo para a máquina adequada, essa etapa é chamada de pré-impressão. Cada máquina gráfica trabalha com um padrão de impressão que deve ser considerado pelo profissional de pré-impressão no momento do fechamento do arquivo. Uma vez decidido o equipamento impressor, o arquivo é fechado a partir do original do cliente. Além de perfil de máquina, o pré-impressor deve ainda preparar as páginas, montando-as de acordo com o material e formato.

Finalizado a etapa de pré-impressão, é iniciado a impressão que pode ser digital ou offset, dependendo do tamanho da tiragem. No setor de impressão offset é recebida a matéria prima, que é impressa de acordo com as especificações do cliente. Existem 4 máquinas de impressão offset que ocorre em máquinas planas, que recebem o papel já cortado.

Após estar impresso, o produto pode necessitar de acabamento manual ou automático, dependendo da complexidade do acabamento. Podem ser realizados os acabamentos, como grampo, cola, dobra, corte e vinco, plastificação, aplicação de verniz, laminação e *hot stamping*. Apesar de a área do acabamento ter funções que podem ser efetuadas na impressão, ela é bastante demandada, pois é capaz de realizar tais funções com maior precisão, agilidade e flexibilidade. Estando finalizado, o impresso é encaminhado para a área de expedição, onde é dirigida para o destino final determinado.

As áreas de impressão e acabamento descritas acima são decisivas no processo de produção, pois são as capazes de identificar e eliminar as não-

conformidades mais visíveis dos impressos, como manchas, erros de paginação, corte de informações, etc. É importante controlar as não conformidades, pois se não identificado e tratado, contribui na queda da qualidade do produto gerando custos com retrabalho, desperdício de materiais e até mesmo a perda do cliente.

Os layouts da empresa, bem como seus setores principais de produção, encontramse na figura seguinte.




Figura 11 - Layout da Gráfica

Os setores destacados na figura acima representam as principais áreas de produção da empresa que, são responsáveis por detectar a grande parte das não conformidades nos impressos.

3.2 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS IMPRESSOS

Durante o desenvolvimento do trabalho, foi realizado o mapeamento do processo de monitoramento da qualidade do produto. Esse processo de monitoramento de não conformidades dos impressos é realizado pelo setor da qualidade, que é responsável pela aprovação de impressos considerados complexos, inspeção dos produtos em processos e acabados, abertura dos registros de não conformidades e pela realização de correções imediatas para as anomalias.

A tarefa de aprovação do impresso é realizada no setor de impressão, e tem por finalidade garantir a padronização da produção dos impressos através da reprodução de modelos fieis aos requisitos dos clientes, conhecidos como "boneca" e prova de cor.

O setor de pré-impressão reproduz os modelos no formato definido pelo cliente para ser impresso, esse modelo é utilizado para que os impressores confiram se existem erros de paginação, comprimento e largura. Já a prova de cor reproduz as cores que o impresso deve ter, porém, em um tamanho menor do que o impresso real. De acordo com as especificações do modelo, é feita a realização de ajustes na máquina, até que chegue ao padrão do modelo para dar início a impressão.

Os impressores também utilizam de outro documento fundamental para se dar início a impressão, a Ordem de produção (OP). A OP descreve todas as características do impresso, não só para a impressão, mas também para todas as outras etapas da produção até a entrega final do cliente.

O inspetor da qualidade, realiza a aprovação junto ao operador das máquinas de impressão em situações em que os produtos a serem processados são considerados críticos, ou seja, com um alto nível de complexidade, (convites, rótulos, agendas, livros, capa de cadernos, catálogos de luxo, rótulos/etiquetas de produtos, embalagens, catálogos de moda, cardápio, cartões de visita entre outros) apontando as anomalias identificadas e sugerindo os acertos necessários nas máquinas. Na

maioria dos casos, o próprio impressor realiza a aprovação e inicia a produção do impresso.

A aprovação do impresso também pode ser realizada com a participação do cliente. Em situações em que a aprovação é realizada com a presença do cliente, o operador e o inspetor participa da aprovação auxiliando o mesmo. Logo após a aprovação, os inspetores recolhem a assinatura de todos os envolvidos, para comprovação do padrão do impresso.

A Figura 12 mostra o processo de aprovação do produto de forma resumida.




Figura 12- Processo de aprovação do produto

Fonte: Elaboração própria, 2018

O processo de inspeção durante o processamento dos impressos, também é efetivada pelo setor da qualidade, especialmente pelos inspetores, e tem como finalidade a identificação de possíveis não conformidades nos impressos, no momento em que os mesmos estão sendo processados nos setores. Essa atividade também é realizada pelos operadores, que fica responsável pela inspeção em seu setor. Essas

inspeções são realizadas após a aprovação do impresso durante o acerto de máquina (regulagem da máquina de acordo com as especificações do produto).

Os inspetores percorrem todas as máquinas da empresa iniciando sua rota pelo setor de impressão, identificando as não conformidades em amostras retiradas dos lotes de produção. Para ajudar nesse procedimento de inspeção, não só os inspetores, mas também os operadores, preenchem um formulário físico, chamado de RNC, (Registro de Não Conformidade) identificando e descrevendo o problema detectado, segundo mostram a Figuras 13, a Figura 14 e a Figura 15.

		R-006/02 RNC - REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE								
N° RNC: 006/2018		Data de Abe	rtura: 18/01/2018	Data de encerramento:	to: 26/01/2018					
Identificação do problema (ORIGINADOR NC)										
Data do incidente	e:		Setor de identificaç	ão da NC:						
N° Ordem de Pro	odução (OP):		Produto:							
Descrição do pro Falta de miolo pa	ara 60 agenda	S.								
Tipo de problema										
	-		erá ocorrer)							
Origem da identif	ficação do pro	blema:								
□Recebimento		setor	□Durante o process	so 🗆 No produto	final					
Nome (Colabora			Assinatura:		Data:18/01/2018					
Nome (Superviso	or do setor):		Assinatura:		Data					
2. Análise da nã	io conformida	ade: <u>(AVALIA</u>	ADOR NC)							
RNC procede?		⊠Sim	□ Não, justificat	tiva:						
Nome:		Assina	tura:	Data: 18/01/20	18					
•					_					
3. Avaliação dos										
			a do produto afetado:	: □Sim □ Não						
Há produtos /		Descrição o	do produto / material		Quantidade:					
Materiais	Há produtos / Materiais □Sim									
Com defeito?	□Não									
		Justificativa	a para os produtos nã	io atetados:						

Figura 13 - Formulário de registro de não conformidade

Fonte: Gráfica em estudo, 2018

Nos primeiros tópicos da RNC, são realizadas a identificação e a análise da não conformidade, onde o problema é descrito e sua conformidade, avaliada. O primeiro tópico é preenchido tato pelos operadores, como pelos inspetores e supervisores quando detectada a não conformidade. Já o tópico 2, é de reponsabilidade exclusiva dos inspetores e do analista.

4. Investigação: (PROPIETÁRIO NC)										
0		T NA	M							
Operador ou respons	savel:	Turno: NA	Ma	quina: NA						
Setor origem do prob	lema: (ver tabela 6)		Tipo	o de NC:						
5. Causa do probler	na: (PROPIETÁRIO NC)									
	do problema (x) <u>(PROPRII</u>	ETARIO NC)								
□Cliente	☐Corte inicial	☐Alceamento gram	ро	□Fornecedor						
⊠Vendas	□Impressão Offset	□Alceamento cola		□Outros: Quál?						
□Orçamento	□Impressão Digital	☐Hot stamping								
□PCP	□Impressão Offset UV	□Corte e vinco		□Acabamento manual:						
□Pré-impressão	□Dobra	□Embalagem		Quál?						
□Desenvolvimento	□Laminação	☐Corte final								
□Almoxarifado	□Verniz UV	□Expedição								

Figura 14 - Formulário de registro de não conformidade

Fonte: Gráfica em estudo, 2018

Nos tópicos 4,5 e 6, é realizado o procedimento de investigação, onde os inspetores ou analista, identificam o responsável e o setor de origem do problema. Em

seguida é feito o levantamento da causa do problema. Esse tópico é preenchido pelo analista, ou pelo inspetor em situações em que o problema é simples de se resolver.

	R-006/02										
	RNC - REGISTRO	RNC - REGISTRO DE NAO CONFORMIDADE									
Nº RNC: 008/2018	Data de Abertura: 18/01/2018 Data de encerramento: 28/01/2018										
	and an outside. Internation	Deta un mineriamente. 26/01/2016									
7. Ações imediatas da NC: (PROPIETARIO NO)											
8. Disposição recomendada:	: (PROPIETĀRIO NC)										
☐ Liberação do produto com o	concessão do cliente, sem ô	nus.									
⊠Retrabalho	N° RET:		Tipo de retrabalho:								
☐Liberação do produto com o		egoo	ciação comercial.								
☐Descarte total do produto de	evolvido										
□N/A (produto sem defeito)											
☐Devolução ao fornecedor	N° de RRF:	No	me do fornecedor:								
Valor do pedido:											
Valor do retrabalho: Valor do desconto:											
Justificativa da disposição:											
susunousva da disposição.											
Aprovação da disposição: (4		222									
Nome:	Assinatura:		Data:								
9. Conclusão da ação de dis	posicão:										
Disposição concluida?	⊠Sim		Não, justificativa:								
	,										
10. NC fechamento: (APROVA)	DOR E PROPIETÁRIO NCI										
As ações são aprovadas e	concluidas										
Propietario NC		_									
	sinatura:		Data: 26/01/2018								
Aprovador NC		_									
Nome: As:	sinatura	[Data:								
11. Esta não conformidade deverá ser encaminhada para um registro de ações corretivas e preventivas (RACP)? (APROVADOR NO)											
□Sim. N° RACP:											
□Sim, N° RACP: □Não, justificativa:											

Figura 15 - Formulário de registro de não conformidade

Fonte: Gráfica em estudo, 2018

Nos tópicos finais são realizadas, a medida de correção imediata do problema, a disposição tomada, a aprovação da disposição e o fechamento da RNC.

No final da rota, com todos os formulários de RNC coletados pelo inspetor, é efetivado o repasse para a analista da qualidade, que é responsável pela abertura dos RNC's no software da gráfica. Após a abertura da RNC, a analista ou a inspetora, faz a análise da não conformidade e inicia o processo investigativo para aplicação da correção. Em casos de problemas simples de resolver, o inspetor alertava o operador para que o eliminasse. A Figura 16 mostra o funcionamento do processo de inspeção de forma resumida.




Figura 16 - Inspeção do produto em processo

3.3 FALHAS DETECTADAS

Durante o período de estágio verificando os procedimentos operacionais padrões e acompanhando o dia a dia da inspetora da qualidade e da analista, foi possível mapear os processos de monitoramento da qualidade do produto com a utilização do *software Bizagi Modeler*. Analisando a modelagem do fluxo elaborado do processo de monitoramento e, em reunião com o gestor de produção, foram identificadas algumas falhas.

Em relação à aprovação do produto, foi analisado o seguinte ponto de melhoria:

a) A aprovação acontece apenas no setor de impressão, por ser avaliada como principal etapa, onde as cores são consideradas como fator crítico para qualidade do produto. Entretanto, muitas vezes os operadores, por falta de atenção ou experiência, acabam gerando um impresso com anomalias evidentes nos setores de acabamento.

Em relação ao processo de inspeção, foi observado os seguintes pontos à serem melhorados:

- a) A rota de inspeção não era planejada, não existia um critério para definir por qual máquina iniciar e terminar a rota. Existiam momentos em que a inspeção em uma máquina ocorria quando a mesma estava finalizando a OP, o que tornava a inspeção pouco eficaz, já que a maioria dos impressos tinham sido processados.
- b) A comunicação sobre as não conformidades detectadas na inspeção não era efetiva. Quando encontrada uma anomalia no impresso, os responsáveis pela inspeção nem sempre a comunicavam ao operador para que realizasse o ajuste. Da mesma forma, quando encontravam uma anomalia grave, na maioria das vezes não era realizada a comunicação imediata ao analista e supervisor, para que atuassem na investigação e correção.
- Não existia um repasse das informações para áreas de suporte com um maior conhecimento técnico para ações de eliminação das causas da

não conformidade. Embora as inspetoras e a analista identificassem as anomalias nos impressos, muita das vezes, pouco podia fazer na solução de problemas, pois não possuía um conhecimento técnico para eliminar a ocorrência de uma não conformidade.

3.4 SUGESTÕES DE MELHORIA

Com as falhas detectadas nos processos acima, foram sugeridas melhorias, baseadas nos requisitos da ISO 9001 e em boas técnicas conhecidas.

No processo de aprovação do produto, a presença do inspetor não seria apenas requerida para os impressos considerados complexos, mas também para os clientes considerados mais exigentes, e para os clientes com maior representatividade lucrativa para a empresa.

Para definir quando a aprovação com a presença do inspetor seria exigida, além de sua presença na aprovação dos produtos considerados críticos, seu comparecimento na aprovação passaria também a ser estabelecida por tipo de cliente. Os clientes da gráfica estariam classificados em clientes A e B. Dessa maneira, os clientes classificados como A, seriam os que definiriam a presença do inspetor na aprovação, pois seriam considerados os clientes mais exigentes e com maior representatividade nos lucros da empresa. Já os clientes B, considerados os menos exigentes e com menor representatividade nos lucros, dispensaria a presença do inspetor, deixando a responsabilidade de aprovação apenas para o operador.

Em reunião com o gestor da produção, foi proposta a ideia de se introduzir um check list para identificação das anomalias e registro das ações para correção, melhorando o processo, auxiliando e facilitando na aprovação.

Nesse *check list*, as possíveis anomalias que ocorrem no impresso durante a aprovação, que são descritas no mesmo, deverá receber uma nota que varia entre 0 (péssimo) e 4 (excelente). No caso de um problema considerado grave, o operador ou inspetor, preenchera avaliando a anomalia com 0. Da mesma maneira, se não for detectado nenhum problema descrito no *check list*, o campo será preenchido e avaliado com 4. No final, a aprovação recebera uma nota geral, calculada através da

média das avaliações de todas as possíveis anomalias descritas, para análise futura da efetividade das aprovações.

No *check list* também será registrada a ação tomada para corrigir o problema, e qual o status final dessa ação (eficaz, ineficaz ou parcial).

A Figura 17 abaixo ilustra o check list de aprovação.

			DE APROVA	ÇÃO DO IMPRI	ESSO	
OP:		TRABALHO:				
CLIENTE:	_				AGEM OP:	
MAQUINA:					M REALIZADA:	
DATA:		HORA:		OPERADO	OR/IMPRESSOR:	
		OPERA	DOR	IN	SPERTO:	
APROVADO		QUALIDADE				MANHĂ
POR:	- 1			1	URNO:	TARDE
		CONSE	NSO	1		NOITE
		П	TENS PARA	CHECAR		
Elementos	Notas	Desvi	ios	T	Ação	Status
Cor						
Resolução				<u> </u>		+
Texto						_
Sangria						+
Caroço				-		+
Corte inicial				-		
Degola						
Esquadro						
Formato						
Margens						
Paginação						
Decalque						
Espelhamento						
Arrancamento						
Marmorização						
Ponto corrido						
Sujeira						
Grampo						
Cola						
Corte final						
Espiral				1		
Verniz				1		
Degola						
Lamina						
Hot stamping				1		+
Dobra						1
Vinco				<u> </u>		+
Embalagem				1		+
NOTA GERAL:						+
Notas irāo variar	de 0 a 4 l					
0 - Pássimo	1 = Ruim	2 – Regular	3 = Bom	4 - Excelente	Г	
Assinaturas						
Impresso	or		Qualid	lade	c	liente

Figura 17 - Check list de aprovação

Depois da aprovação do produto, o operador fará a coleta de uma amostra da máquina, com os padrões já estabelecidos de acordo com a prova de cor e boneca, e em seguida recolherá a assinatura de todos os envolvidos (caso o inspetor ou cliente também participe). Com as assinaturas recolhidas, as provas de cores serão substituídas pelo impresso aprovado, sendo estes o novo padrão de impresso servindo como referência para o resto da tiragem.

A Figura 18 mostra o funcionamento do novo processo de aprovação.




Figura 18 - Novo fluxo do processo de aprovação do produto

Fonte: Elaboração própria, 2018

Com relação a inspeção do produto, para auxílio deste trabalho, foram utilizadas etiquetas indicando as anomalias ocorridas.

Com o intuito de controlar melhor a produção dos operadores, os inspetores passariam a recolher e avaliar as amostras dos operadores, dessa maneira, avaliariam o senso de aferição dos operadores e o seu trabalho.

Após coletarem, assinarão nas etiquetas de inspeção as anomalias encontradas, avaliando a anomalia e sua intensidade de desvio, entre 0 (sem desvio) e 2 (crítico) de acordo com o nível de qualidade do produto.

O critério para classificação é ilustrado no Quadro 3.

Quadro 3 - Classificação de desvio para não conformidades

Sem desvio (0)	Ausência de desvio no produto
Desvio aceitável (1)	Desvios da conformidade que, embora graves, não impedem a utilização do produto ou afetam a informação
Desvio Crítico (2)	São desvio da conformidade que impossibilitam o uso do produto ou afetam a informação

Fonte: Dados adaptados do Manual de Avaliação Técnica de Não Conformidade

Essa avaliação é fundamentada em níveis de desvio, segundo a ABTG (Associação Brasileira De Tecnologia Gráfica) que é uma entidade técnica do setor gráfico, orientada ao desenvolvimento e à difusão da tecnologia gráfica no País.

Essa avaliação baseada em níveis de desvio, é uma maneira dos inspetores e operadores classificarem a anomalia e dessa forma determinar a aceitação ou rejeição de um produto final, pois alguns desvios nos impressos, não impactam gravemente na qualidade do produto impedindo a sua utilização ou afetando sua informação.

Os critérios para essa avaliação são estabelecidos pelo manual de normas técnicas de não conformidades da ABTG, fundamentados em nível de qualidade do produto, que classifica os variados tipos de impressos segundo a exigência do grau de conformidade de reprodução em relação à prova contratual.

Os níveis de qualidade do produto estão classificados da seguinte forma:

 Nível I - Alta qualidade, produtos que exijam absoluta conformidade entre a prova contratual. Por exemplo, anúncios de páginas inteiras, catálogos de luxo, entre outros.

- Nível II Boa qualidade, produtos que exijam um bom grau de conformidade entre a prova contratual e a produção impressa. Por exemplo, publicidade de produtos, livros de arte, catálogos de moda, arquitetura, entre outros.
- Nível III Qualidade básica, produtos que exijam conformidade média na reprodução em relação às provas contratuais. Por exemplo, editoriais de revistas, publicações das áreas de viagens, carreiras, entre outros.

Já as avaliações dos defeitos estão classificadas da seguinte maneira:

- Avaliação 0 Sem nenhum desvio ou não aplicável para o trabalho. Por exemplo, se o trabalho não necessitasse de dobra no acabamento, a anomalia "dobra" seria avaliada como 0. Da mesma forma, se o trabalho tivesse o procedimento de dobra e sua qualidade estivesse boa, seria avaliada também como 0.
- Avaliação 1 desvio aceitável. Por exemplo, uma variação de registro de 0,2 mm a 0,3mm para um impresso com nível de qualidade III.
- Avaliação 2 Defeito critico, desvio não aceitável. Por exemplo, uma variação de registro maior que 0,3mm para um impresso com nível de qualidade III.

As etiquetas são ilustradas nas Figuras 19 e 20.

	IMPRESSÃO											
OP			TRABALHO			NQP						
	NOME OPERADOR	Oι	INSPETOR		DATA	/	HORA					
					MÁQUINA:							
	VISTO		CAD		TAMANHO DO LOTE							
				Т	AMANHO DA AMOSTRA:							
					QT. COM DEFEITO DE IMPRESSÃO							
			CONFE	RÊN	ICIAS:							
0 – S	EM DESVIO	1	L – DESVIO ACEITÁVEL	2 – DESVIO CRÍTICO								
	alidade das cores ere da prova de cor		Sujeira		Espelhamento	Serrilhado						
Imp	ressão serrilhada		Decalque/Blocagem		Riscos	Re	egistro					
	mento de arte ando		Respingos de água		Texto	_	inhamento de quadro					
Imp erra	oressão na posição ada		Mancha		Sangria	М	argeação					
	SOLUÇÃO IMEDIATA:		_				_					

Figura 19 - Etiqueta de impressão

ACABAMENTO										
OP	TRABALHO				ı	NQP				
NOME OPERADOR	NOME OPERADOR OU INSPETOR				/	HORA				
			MÁQUINA:							
VISTO	CAD		TAMANHO DO LOTE							
		T	AMANHO DA AMOSTRA:	l						
			QT. COM DEFEITO							
	CONFE	RÊN	CIAS:							
0 – SEM DESVIO	1 – DESVIO ACEITÁVEL	2 – DESVIO CRÍTICO								
Cola	Embalagem		Lamina		For	mato				
Corte	Grampo		Pinça		Vinc	0				
Degola	Paginação		Riscos		Hot	stamping				
Dobra	Verniz		Sujeira							
SOLUÇÃO IMEDIATA:										

Figura 20 - Etiqueta de acabamento

Fonte: Elaboração própria, 2018

As etiquetas seriam utilizadas tanto pelos operadores das máquinas quanto pelos responsáveis pela inspeção, que também recolheriam uma mostra da máquina em suas rotas para comparar com o impresso retirado pelo operador.

Para elaboração de uma rota de inspeção, evitando que o inspetor chegasse no fim da produção de uma OP em uma máquina, e que as amostras retiradas das maquinas tenham uma maior representatividade, os inspetores passariam a planejar sua rota a partir do *software* da gráfica que indica o status das máquinas, apontando os horários de início e fim do acerto e produção. Dessa maneira, os inspetores priorizariam o início da rota pelas máquinas que acabaram de finalizar o seu acerto.

A Figura 21 mostra a tela do software com as informações da programação dos impresso e o status das máquinas.




Figura 21 - Programação das máquinas

Fonte: Gráfica, 20018

Além disso, para auxiliar no controle dos processos, foi desenvolvida uma planilha para registro (Figura 22) dos dados das etiquetas, com a finalidade de gerar gráficos de controle por atributos do tipo p. Dessa maneira é possível observar possíveis variações nos processos de produção.

	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO PRODUTO IMPRESSÃO										
Data:			Insp	eção		Pre	encher some	nte em caso	de não conformidade		
Hora	OP	Tamanho do lote	Tamanho da amostra inspecionada	Máquina	Resultado da inspeção	Defeito	Quantidade com defeito	Disposição	Ação de correção tomada		

Figura 22 - Registro de inspeção **Fonte:** Elaboração própria, 2018

Na figura acima ilustrada é possível observar os campos de preenchimento referentes ao tamanho da amostra, tamanho do lote e quantidade de defeituosos. Todos dados necessários para a criação de um gráfico de controle.

A Figura a seguir ilustra de forma resumida o novo processo de inspeção.




Figura 23 - Fluxograma do processo de inspeção - Novo

Fonte: Elaboração própria, 2018

3.5 CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME

Na gráfica não existe um local estandardizado para colocação dos produtos identificados como não conformes. De maneira a sugerir um local estandardizado para a locação dessas anomalias, foi criado uma zona para esse efeito em uma área que fosse o mais próximo possível de todos os setores, possibilitando assim, um rápido acesso por todos, quando fosse identificado alguma anomalia. Esta zona foi delimitada para o encaminhamento dos impressos identificados pelos inspetores, com

nível de desvio 2, que são os desvios considerados inaceitáveis. A Figura 24 mostra a área delimitada para zona de não conformidade.




Figura 24 - Zona de não conformidades

Fonte: Elaboração própria

Com a criação da zona de produto não conforme e a marcação dos lotes não conformes com as etiquetas de identificação, os membros da equipe de qualidade passaram a detectar com mais facilidade as anomalias e as disposições a serem tomadas, evitando assim, o uso ou entrega não intencional dos produtos não conformes. Dessa forma, quando detectado algum desvio crítico no produto na rota de inspeção, ou seja, quando alguma anomalia fosse classificada como '2' na etiqueta de inspeção, o material deverá ser identificado com uma sinalização de que está

interditado, e em seguida encaminhado para zona de produtos não conformes. As Figuras 25 e 26 mostram o modelo de identificação criado.

OP	:	CLIENTE:			QUANTIDADE:						
QU	QUEM INTERDITOU:										
CLA	CLASSIFICAÇÃO DO DESVIO:										
MOTIVO DA INTERDIÇÃO:											
		DISPOS	SIÇÃO E	OO MA	ΓERIAL						
	DESCARTE	TOTAL DO P	RODUT	O							
	RETRABAL	HAR									
	LIBERAÇÃO COM CONCESSÃO DO CLIENTE										
AS	ASSINATURA DO INSPETOR:										

Figura 25 - Etiqueta de material interditado – Verso

Fonte: Elaboração própria, 2018



Figura 26 - Etiqueta de material interditado – Frente

Após a detecção do produto não conforme, e identificado com a etiqueta, o inspetor da qualidade deverá realizar/solicitar a correção da anomalia em máquina e decidir a disposição a ser dada ao material interditado, preenchendo a nova etiqueta com as informações sobre as disposições. Na etiqueta estariam as informações das disposições para facilitar a visualização, distinguindo as condições do lote e ações imediatas a serem tomadas para evitar uso não pretendido do material e maiores prejuízos.

As disposições seriam tomadas da seguinte maneira:

- Descarte total do produto: Quando não for possível tomar uma ação em relação à disposição do material, o mesmo será enviado para a área de descarte. Nesse caso, o material perdido é impresso novamente, para não prejudicar o cliente.
- Retrabalhar: Quando viável, retrabalhar ou reparar o material não conforme para torná-lo adequado aos requisitos do cliente. Caso o produto continuasse não conforme, deveria ser identificado novamente com a Etiqueta de Material Interditado.
- Liberação com concessão do cliente: A liberação com concessão de qualquer material só pode ser realizada pelo gerente da produção quando estabelecida com o cliente.

Para garantir que as ações tomadas em relação a um produto não conforme sejam analisadas e aprovadas por um setor capacitados, os inspetores da qualidade deveram ser acionados quando algum produto não conforme for identificado na produção.

3.6 TRATAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES

Na gráfica, as anomalias do processo de produção são identificadas com o uso da RNC física já citada anteriormente. Porém, depois de ter sido preenchido o registro físico, é aberto a RNC no software da gráfica. Na RNC é realizado a análise da não conformidade, a investigação, a identificação causa do problema, a identificação do setor de origem do problema, e também são apresentadas as ações para correção

imediatas dessas anomalias. O registro de RNC no software, ilustrado na figura 27 e 28, é utilizado pela empresa para o levantamento das possíveis causas das não conformidades, pois nele consta as justificativas dadas pelos funcionários. As demais, há informações necessárias para uma análise mais detalhada como: o código da não conformidade; o código da ordem de produção; a data da ocorrência; a descrição da não conformidade; o cliente, a área de ocorrência; além da justificativa e dos custos que as não conformidades trouxeram para a empresa.

A Figura 27 e a Figura 28 exibe o modelo da RNC no software, preenchidos pelos inspetores e analistas da qualidade.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	
Nome do Cliente:	DERMOPLASTICA
OP:	89465
Origem da Identificação:	RRC ▼
Nº NC:	547/2018
	CLIENTE RECLAMA DA ARTE DE SEU ENVELOPE;
Descrição do Problema:	
Colaborador Abertura:	ELINE GUEDES PEREIRA ▼
Data da NC:	19/10/2018
Tipo do Problema:	REAL ▼
Setor de Identificação:	CLIENTE ▼
	ANALISAR ARQUIVO; RECOLHER MATERIAL;
Ações Imediatas da NC:	SOLICITAR RETRABALHO;]
Há Produtos com Defeito:	SIM ▼
NC procede?	SIM ▼
Tipo NC:	OPERACIONAL ▼

Figura 27 - RNC do software da gráfica




Figura 28 - RNC do software da gráfica

Fonte: Elaboração Própria

3.6.1 Falhas Detectadas

Após o mapeamento do processo, pôde-se identificar algumas falhas:

a) Não era realizado registro de ações para eliminar as causas que geravam a não conformidade. Eram apenas realizadas correções para eliminar as não-conformidades, e não ações corretivas com o objetivo de eliminar a causa da mesma. Isso fazia com que essas anomalias voltassem a se repetirem várias vezes sem uma solução determinante. b) Não é utilizada nenhuma metodologia para o tratamento das nãoconformidades. Para anomalias em que o gestor da produção solicitava análise para sua eliminação definitiva, nenhum método padrão era utilizado. A maioria dos setores utilizam a experiência para eliminar a anomalia definitivamente.

3.6.2 Sugestões de Melhoria

Para estabelecer um método eficiente para o tratamento das nãoconformidades, foi sugerido alterações nos processos de registros de não conformidades do software.

O formulário digital, a RNC do *software*, foi reformulado, acrescentando informações importantes. As informações acrescentadas buscam a implantação de uma metodologia para o tratamento das não conformidades nos registros digitais, tornando maior a interação entre os setores e aumentando a velocidade nas tomadas de decisões para as ações corretivas.

A Figura 29 e 30, mostra a RNC com suas devidas alterações.

2 – ANÁLISE D						
Partici	Data: pantes:					
Diagrama de I	shikawa			Causa	Efeito	
МЕТОВО	MÃC	D-DE-OBRA		MÁQUINA	 	
		D-\ (\rightarrow		
		\rightarrow		\longrightarrow		
	\	\		\		
	\	$\longrightarrow \frown \rangle$			Problema reincide	ente
	/	\longrightarrow		\longrightarrow		
	/	\longrightarrow $+$		\longrightarrow		
		/		/		
				/		
MEIO AMBIENTE		MEDIDA		ATÉRIA-PRIMA		
WILLO AMBIENTE		WIEDIDA	TVD	RI ERIA-PRIIVIA		
5 Porquês						
	1-					
Possível (is) Causa (s)	3-					
raiz (es)	4-					
	5-					
Por quê?	1	2	3	4	5	
Porque						
Porque						
Porque						
Porque Porque						
Porque						

Figura 29 - RNC do software da gráfica - Novo




Figura 30 - RNC do *software* da gráfica – Novo Fonte: Elaboração Própria, 2018

A sistemática de funcionamento do RNC seria da seguinte maneira:

- Na identificação de uma não conformidade, será feito a realização do registro no formulário físico no setor onde foi detectado.
- II. Caso a não conformidade seja detectada pelo operador, será contatado o inspetor para análise da veracidade da mesma.
- III. Inicialmente, o inspetor, tentará aplicar as ações imediatas para correção.

- IV. Caso o problema não seja solucionado, será feita a comunicação ao analista, ao supervisor responsável pelo setor origem do problema e ao gestor da produção, para que seja apresentada as devidas soluções para correção imediata.
- V. Ao final do mês, deverá ser traçado um plano de ação para eliminar as causas raízes das anomalias que tiveram reincidência no mês. Para garantir a aplicação das ações de tratamento, diariamente o gestor da produção analisaria todos os registros e enviaria um relatório às áreas, informando as pendências de resposta e as avaliações dos RNC.

Como sugestão o tratamento das não conformidades reincidentes no mês, as áreas envolvidas passaram a utilizar o método QC STORY, conhecido também como o Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) integrado com o método PDCA. Para isso, foram montados três formulários para preenchimento das áreas: o Modelo de Ishikawa (Figura 31), a Análise dos 5 Porquês (Figura 32) e o 5W2H (Figura 33), ferramentas que irão auxiliar na faze de identificação do problema, observação, análise e plano de ação. Todos os planos de ações, ao final do mês, seriam acompanhados pelo gestor da produção, quanto a sua efetividade.




Figura 31 - Diagrama de Ishikawa

Fonte: Elaboração própria, 2018

	Análise das causas raizes - Árvore de porquês										
Possível causa raíz:											
	1-										
Dossívol/is)	2-										
Possível(is) causa(s) raíz(es):	3-										
causa(s) raiz(es).	4-										
	5-										
Por quê?	1-	2-	3-	4-	5-						
porque											
porque											
porque											
porque											
porque											

Figura 32 – 5 porquês

PLANO DE AÇÃO						
Nº	O que? (What?)	Por que? (Why)	Onde? (Where)	Quem? (Who)	Quando? (When)	Como? (How)
1						
2						
3						
4						
5						

Figura 33 - Plano de Ação - (5W2H)

Fonte: Elaboração própria, 2018

Com as modificações realizadas na RNC do software da gráfica, e com o desenvolvimento dos formulários, é possível uma maior interação entre os setores, aumentando assim, a velocidade na identificação das causas dos problemas e, a rapidez nas ações corretivas para eliminar esses problemas.

4 CONCLUSÕES

A gestão da qualidade, dentro de qualquer instituição é muito importante, visto que é o setor que atua diretamente em todo o processo com a finalidade de obter à qualidade final do produto ou serviço. Por isso entende-se que todos os funcionários da organização devem exercer, a percepção do conceito da qualidade.

Identificar as falhas no processo de monitoramento da qualidade e de tratamento de não conformidades, foi importante para subsidiar a elaboração ações para a melhoria dos resultados organizacionais, uma vez que, diante de uma análise realizada na gráfica, constatou-se um grande número de não conformidades nesse ano, gerando um custo financeiro muito alto devido a retrabalhos ou impressos que não puderam ser reaproveitados, e a insatisfação de alguns clientes.

Pelo fato da empresa ser de médio porte, não foi possível acessar outros setores, porém, pôde-se observar que a gráfica é bem organizada, possui um sistema integrado de comunicação facilitando as atividades. Por isso não foram identificados outros erros/ problemas.

Foi possível perceber com este estudo que a qualidade é algo essencial para sobrevivência da empresa, pois a redução dos custos gerados com a solução das não conformidades, aumenta a lucratividade da empresa, e o controle da qualidade dos impressos garantem a satisfação do cliente e consequentemente sua fidelização. Foi observado também que por mais que houve um número grande de RNC's no ano de 2018, o quantitativo nem sempre é o importante, uma vez que pode haver uma ou duas RNC's com um custo muito elevado. Dessa maneira, constata-se que as RNC's devem ser abordadas individualmente, analisando-as e verificando quais devem ser tratadas com prioridade. É preciso também ter cautela com algumas RNC's, pois nem sempre elas vêm com a real causa dos problemas, visto que alguns operadores não assumem o erro, ou se um operador justificou ter cometido o erro por falta de atenção, deve-se verificar a informação, pois influências externas podem ocorrer como doença, problemas familiares, entre outros.

O estudo é concluído apresentando as propostas de melhoria, e, deixa como sugestão para trabalhos futuros, a continuidade para a criação e aplicação das sugestões.

Em resumo, pode-se dizer que os conceitos, ferramentas e métodos da gestão da qualidade aplicados em uma empresa, pode trazer benefícios significantes para a organização, podendo ser trabalhada em certos pontos de melhoria, como, por exemplo, mais envolvimento dos colaboradores.

5 REFERÊNCIAS

ALENCAR: Joana França de **Utilização do ciclo PDCA para análise de não conformidades em um processo logístico**, Monografia submetida à coordenação de curso de engenharia de produção, Universidade federal de juiz de fora, Minas Gerais, 2008.

ARAUJO, Luis César. **Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão organizacional.** 2ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO 9000:2015: Sistemas de gestão da qualidade - fundamentos e vocabulário**. Rio de Janeiro, 2015.

CAMARGO, Wellington. **Controle de qualidade total.** Curitiba: Instituto Federal, 2011.

CAMPOS, Vicente Falconi. **TQC: Controle da Qualidade Total (no estilo japonês)**. 8ª Ed. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2004.

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. **Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas.** São Paulo: Atlas, 2010.

CARVALHO, Marly Monteiro, PALADINI, Edson Pacheco. **Gestão da qualidade: teoria e casos.** 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

EQUIPE GRIFO. O sistema ISO 9000 na prática. São Paulo: Editora Pioneira, 1996.

HAIR Jr., Joseph. **Fundamentos de métodos de pesquisa em administração.** Porto Alegre: Bookmann, 2005.

LAS CASAS, A. L. Qualidade total em serviços. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1999.

LIMEIRA, Erika Thalita Pires, LOBO, Renato Nogueirol, MARQUES, Rosiane Nascimento. Controle da Qualidade - Princípios, Inspeção e Ferramentas de Apoio na Produção de Vestuário. Érica, 2015.

Manual de Avaliação Técnica de Não-Conformidade em Impressão Offset. Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG), 2016. Disponível em http://www.abtg.org.br/download/7k7n9l2i2d3y862y3a629j3g6l5w6s328e2v6s658y313> Acesso em: 10 out. 2018.

MARTINS, Petrônio, Garcia, LAUGENI, Fernando P. **Administração da Produção**, 2 ed. São Paulo: Saraiva 2005.

MARTINS, Rosemary. **O que é PDCA**. Blog da Qualidade. 2012. Disponível em: http://www.blogdaqualidade.com.br/ Acesso em: 20 set. 2018.

MELLO, Carlos Henrique Pereira. **Gestão da qualidade.** São Paulo-SP: Pearson, 2011.

OLIVEIRA, Sidney Teylor de. **Ferramentas para o aprimoramento da qualidade**. 2 ed. São Paulo: Editora Pioneira,1996.

PARANHOS FILHO, Moacyr. Gestão da Produção Industrial. Curitiba: Ibpex, 2007.

RITZMAN, Larry P., KRAJEWSKY, Lee J. **Administração da Produção e Operações.** São Paulo: Prentice Hall, 2004.

SANTOS, A. R.; PACHECO, F. F.; PEREIRA, H. J., **Gestão do conhecimento: uma experiência para o sucesso empresarial.** 20 ed. Curitiba, PR, Universitária Champagnat, 2001.

SCARTEZINI, Luís Maurício Bessa. **Análise e Melhoria de Processos.** Apostila. Goiânia, 2009.

SLACK, Nigel, CHAMBERS, Stuart, JOHNSTON, Robert. **Administração da produção.** 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

SOUSA, V. **Sistema de gestão da qualidade**. Repositório Comum. 2012. Disponível em:< http://comum.rcaap.pt/>. Acesso em: 1 out. 2018.

SOUZA, Roberto de; ABIKO, Alex. **Metodologia para Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Gestão da Qualidade em Empresas Construtoras de Pequeno e Médio Porte.** Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Construção Civil. São Paulo: EPUSP, 1997.

TOLEDO, José de, BORRÁS, Miguel Aires, MERGULHÃO, Ricardo Coser, MENDES, Glauco Henriqu. **Qualidade - Gestão e Métodos.** LTC, 12/2012.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração.** 12. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

WALES, **Government Data Unit. Business Process Mapping**. 2005. Disponível em: http://www.wlga.gov.uk/download.php?id=1002&l=1. Acesso em: 1 out 2018.